<안전정보과 종합상황실>

조난 어선 및 환자 구조 실적(3분기)

연번	날짜	선명	업종	해구	사고 유형	지도선 대응 유형	조치사항
1	'26-7-27	제37덕신호	자망	106-2	침수	기타구조 (안전관리)	ㅇ (27. 22:24) 무궁화37호 현장 이동지시(이격거리 약9해리) ㅇ (27. 22:38) 무궁화37호, 고속단정 하강 ㅇ (27. 22:38) 남해해경청, 해경1006함 현장 도착 및 안전관리 실시 ㅇ (27. 22:41) 남해해경청, 인근어선 주영호에서 제37덕신호 승선원 7명 전원 구조완료 * 승선원 7명 건강상태 이상무 ㅇ (27. 23:00) 무궁화37호, 고속단정 현장 도착 및 안전관리 실시 ㅇ (27. 23:25) 무궁화37호, 본선 현장 도착 및 안전관리 실시 ㅇ (28. 00:20) 무궁화37호, 제37덕신호 승선원(7명) 건강상태 양호 확인 및 해경 안전관리 실시에 따른 본연 임무 복귀.
2	'26-8-26	대양호	자망	86-7	기관고장	기타구조 (기관점검)	ㅇ (26. 11:20) 무궁화17호 현장 이동 실시(이격거리 약 16해리) ㅇ (26. 13:05) 무궁화17호, 현장 도착 및 대양호 주기관 점검 실시 * 해상안전기동반(무17호 기관장 등 6명) 대양호 등선 ㅇ (26. 14:05) 무궁화17호, 대양호 수리 완료 및 안전관리 실시 * 대양호 주기관 점검 결과, 연료펌프 고장으로 확인 ㅇ (26. 14:50) 무궁화17호, 대양호 자력항해 가능함에 따른 본연임무 복귀 * 대양호, 내일 오후까지 조업예정 / 해경1003함, 대양호 안전관리 실시 중